

ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»

АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №

на (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації від «__» _____ 2025 р.

Організація(підприємство): КНП «ЦПМСД Боярської міської ради»

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кіл-сть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Бокс для фільтрації та очищення повітря NM090	-	1	104000190	Пошкоджені дросель-клапани для регулювання потоку повітря. Вийшов з ладу вбудований вентилятор.З воложуючий екран та фільтрувальний елемент не виконує всмоктування повітряного потоку з наступним інтенсивним фільтруванням.Не придатний для використання у зв'язку з втратою експлуатаційних характеристик.

Загальні висновки технічного обстеження: Надане на обстеження обладнання непридатне для прямого використання, втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного та морального зносу. Ремонт слід вважати недоцільним через неприпустимий знос, відпрацювання нормативного терміну експлуатації та вартість відновлювальних робіт що перевищуватимуть вартість придбання аналогів сучасного зразку. Відповідно до висновків дефектовки встановлений факт непридатності майна і неможливості та неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання неможливо. Таким чином техніка (вироби або частина виробів) підлягають передачі на переробку.

Дефектолог : _____

Директор ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____



Скаленко Р.В.

Подвиженко О.В.

М.П.