

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»
БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Є. Коновальця, 27А, м. Боярка, Київська обл., 08151
e-mail: dnz_djerelse@ukr.net, код ЄДРПОУ 22208416

№ 193 від 10.12.2024 року


Начальнику Управління освіти
Валерію ШУЛЬЗІ

Заклад дошкільної освіти - Центр розвитку дитини «Джерельце»
Боярської міської ради, просить дозволу на списання основних засобів у
зв'язку з виходом з ладу обладнання.

Додаток 1 (2 стор.)


Директор

Головний бухгалтер



Клавдія ПШОННА

Ірина КОНСТАНТИНОВА



"ЕКО-САН ПОЛТАВА"

ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК № 10/12

на (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

до Договору № 01/2-2024 від « 02 » 12 2024р

Замовник: ЗДО "Джерельце" Боярка

Виконавець: ТОВ «ЕКО-САН ПОЛТАВА»

Дозвіл на виконання робіт: Здійснює службу підприємства та Відділу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Мета: Надати інформацію про технічний стан обладнання.

№ п/п	Найменування	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Результати обстеження
1.	Холодильна камера	1		101480016	Вийшов з ладу компресор. Розгерметизація шафи, моральний і фізичний носієву елементів Механічне пошкодження магістралей випарника холодильної камери.
2.	Холодильник Норд 1	1		101480022	Глибока корозія корпусу. Фізичне зношення ущільнювачів дверей, згоріла обмотка статора електродвигуна.
3.	Пральна машина	1		101480019	Обрив витків обмотки двигуна, зношення шіток та деформація якоря, відрив контактів кнопок, корозійне пошкодження барабану та корпусу.
4.	Плита елет. 6 -ти камфорочна з духовкою	1		101480031	Перегорання електронагрівального

				<p>елементу. Відсутня герметичність. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці.</p>
5.	БФП струменевий CANON Pixma	1	11300041	<p>Втрага контакту паралельного порту LPT. Перегорання обмотки мікродвигуна каретки. Пошкоджений електричний вузол. Знос механізму подачі паперу.</p>

Висновок:

Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації. Ремонт є недоцільним через фактичний моральний знос, 100% нормативний знос та вартість відновлювальних робіт, що перевищує вартість придбання аналогу сучасного зразку. Ремонт є неможливим та економічно недоцільним. Списати установленім порядком.

Члени комісії:

Інженер-дефектоскопіст _____

Бабенко В.М.

Директор «ЕКО-САН ПОЛТАВА» _____

Басараб М.Ю.



Додаток 2

№з/п	Назва	Інв.номер	Сума (грн)
1.	Холодильна камера	101480016	3 220,00
2.	Холодильник Норд	101480022	2 330,00
3.	Пральна машина	101480019	2 626,00
4.	Плита елет. 6 -ти камфорочна з духовкою	101480031	8 251,00
5.	БФП струменевий CANON Pixma	101300041	5 999,00

Всього: 22 426,00